

КТО АОО ВОУ Кашинского И.С. [подпись]



УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий  
МБДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко»  
В.А. Фафеев  
«12» марта 2021 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ 2**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование(вид) объекта - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Солнышко»»
- 1.2. Адрес объекта - 346357 Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Гагарина, 9-А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 639,80 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5079 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1964, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - , капитального -
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Солнышко» (МБДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 346357, Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Гагарина, 9-А
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Управление образования Красносулинского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - 346350, Ростовская обл., г. Красный Сулин, ул. Металлургов, д.41

**2. Характеристика деятельности организации на объекте(по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг – дошкольное образование
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.с проживанием, на дому, дистанционно) : на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 130 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

**3. Состояние доступности объекта**

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - городским маршрутом до остановки «Соцпоселок».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 100 м

3.2.2 время движения (пешком) - 2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** - объект временно недоступен

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий и капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждаются
	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий и капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ -  
в рамках исполнения –

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации –  
ВНД

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - ВНД

4.4. Для принятия решения требуется, требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 10 » марта 2021 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от « 12 » марта 2021 г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 2

Красносулинский район  
Наименование территориального  
образования субъекта РФ

«12» марта 2021 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование(вид) объекта - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Солнышко»»
- 1.2. Адрес объекта - 346357 Ростовская область, г.Красный Сулин, ул.Гагарина, 9-А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 639,80 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5079 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1964, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - , капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Солнышко»»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 346357, Ростовская область, г.Красный Сулин, ул. Гагарина, 9-А

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация - -

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) – городским маршрутом до остановки «Соцпоселок».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту -нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет  
(описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	-	
2	Вход (входы) в здание	ВНД	-	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	-	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	-	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	-	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	

\*\*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5.ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** -объект доступен условно (ДУ)

### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий и капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждаются
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий и капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ – -

в рамках исполнения – Акт обследования от 12.03.2021года

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – ЧД-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - ВНД

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется(*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии –не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)-требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов – Красносулинская организация ВОС и ВОИ;

4.4.6.другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.7.Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на 2 л.

2. Входа (входов) в здание на 3 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.
- Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ есть \_\_\_\_\_ на 18 л.
- Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель Начальник УСЗН Красносулинского района  
комиссии : Евсеева Е.В.  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Заместитель председателя - директор МБУ «ЦСО ГПВ и И»  
комиссии: \_\_\_\_\_ (Должность) (Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ (Должность, Ф.И.О.) (Ф.И.О.)  
(Подпись)

\_\_\_\_\_ (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Председатель Красносулинской организации ВОС Артемов А.С.  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Член правления Красносулинской организации ВОИ \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

\_\_\_\_\_ (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «    » 20 г. (протокол №     )  
Комиссией(название). «Комиссией по обследованию объектов социальной инфраструктуры и экспертной оценке состояния их доступности»



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от « 12 » март 2021 г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МБДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко», г. Красный Сулин, ул. Гагарина.9-А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-		К зданию примыкает городская пешеходная дорожка.	ВНД	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-		Пешеходные пути движения асфальт, поверхность не требует ремонта. Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей	-	Нанесение тактильной рельефной разметки нецелесообразно, так как предполагает обозначение на всем пути движения инвалидов по зрению от ближайшей автобусной остановки до здания. Возможно, нанесение тактильной рельефной разметки непосредственно у здания перед центральным входом.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Не предусмотрено	ДЧ-В	Согласовать с соответствующей службой организацию парковочных	Капитальный ремонт

							мест для автомобилей инвалидов	
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	1-2	Не адаптировано для всех МГН	ВНД	Обеспечить доступность всех МГН	Капитальный и текущий ремонт

### II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В			Нанесение тактильной рельефной разметки у здания перед центральным входом. Ремонт текущий.
Автостоянка и парковка	ВНД	-	-	Согласовать и выполнить СП 113.13330.2012. «СНиП 21.02-99 Стоянки автомобилей» Ремонт капитальный

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо нанести тактильную рельефную разметку у здания перед центральным входом – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; согласовать организацию автостоянки для автотранспорта инвалидов СП 113.13330.2012. «СНиП 21.02-99 Стоянки автомобилей».

**I Результаты обследования:****2. Входа (входов) в здание МБДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко»,****г. Красный Сулин, ул. Гагарина, 9-А**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-		Отсутствует контрастное выделение цветом нижней и верхней ступени, которое необходимо для предупреждения инвалидов по зрению о наличии лестничного марша.	ВНД	Для предупреждения инвалидов по зрению о наличии лестничного марша необходимо выделить контрастным цветом нижнюю и верхнюю ступени.	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	-		Установлен стационарный подъемник (платформа) для инвалидов, соответствующий требованиям	ВНД	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-		Универсальные требования соблюдены	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	-		На путях движения МГН рекомендуется применять двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» или «закрыто» и автоматический доводчик, обеспечивающий задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек. На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать	ВНД	Необходимо установить автоматический доводчик дверей, предусмотреть яркую контрастную маркировку входа.	Текущий ремонт

				яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м. и шириной не менее 0,2 м., на уровне от 1,2 м. до 1,5 м. от поверхности.			
2.5	Тамбур	есть		Глубина тамбура – менее 1,8 м, ширина менее 2,2 м., что не соответствует требованиям. Покрытие пола плитка- скользкое покрытие.	ВНД	Техническое решение по расширению тамбура невозможно, на входе в здание установлена кнопка вызова персонала и организована помощь сотрудников учреждения для обеспечения доступности объекта для инвалидов передвигающихся на кресло-коляске. Необходимо нанести противоскользящее покрытие на пол в тамбуре.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть		Не адаптировано для всех МГН.	ВНД	Обеспечить доступность всех МГН.	Текущий ремонт.

### II .Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ВНД	-		На входе в здание необходимо выделить контрастным цветом нижнюю и верхнюю ступени, установить доводчики дверей, предусмотреть яркую контрастную маркировку входа, нанести противоскользящее покрытие на пол в тамбуре. Ремонт текущий.

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе текущий ремонт входной группы – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

**I Результаты обследования:****3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**МБДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко», г. Красный Сулин, ул. Гагарина 9-А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	нет	-		Отсутствует визуальная и тактильная предупредительная информация о препятствии. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м. перед дверными проемами перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.	ВНД	На путях движения необходимо предусмотреть установку визуальной и тактильной предупредительной информации	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-

3.6	Двери	есть	-		Отсутствуют информирующие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на высоте от 1,4 до 1,75 м., дублированные рельефными знаками	ВНД	Установить информирующие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на высоте от 1.4 до 1.75, дублированные рельефными знаками.	Текущий ремонт
3.7	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-		На лестничном марше эвакуационного выхода отсутствует контрастное выделение первой и последней ступени	ВНД	Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагать на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов. На лестничном марше эвакуационного выхода необходимо выделить контрастным цветом первую и последнюю ступени.	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-		Не адаптировано для всех МГН	ВНД	Обеспечить доступность для всех МГН	Текущий ремонт

### II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ	-		Установить информирующие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на высоте от 1.4 до 1.75, дублированные рельефными знаками. Предусмотреть установку визуальной и тактильной предупредительной информации. Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе текущий ремонт группы пути движения внутри здания – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

МБДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко», г. Красный Сулин, ул. Гагарина.9-А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-		Отсутствуют информирующие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на высоте от 1.4 до 1.75, дублированные рельефными знаками.	ВНД	Установить информирующие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на высоте от 1.4 до 1.75, дублированные рельефными знаками.	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-		Не адаптирована для инвалидов на кресло-коляске	ВНД	Обеспечить доступность для всех МГН	Текущий ремонт

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания. Вариант I	ВНД	-		Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: : \_\_\_\_\_ Необходимо установить информирующие обозначения помещений– СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

МБДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко», г. Красный Сулин, ул.Гагарина,9-А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-		Не адаптирована для МГН –не соответствует стандарту входная дверь, расположение сантехники, отсутствуют поручни	ВН Д	Оборудовать на ОСИ не менее одной универсальной кабины, в соответствии со специальными требованиями, адаптированной для всех МГН	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Не адаптировано для всех МГН	ВН Д	Обеспечить доступность всех МГН	Капитальный ремонт

**II .Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	-		Капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Значимо адаптировать туалетную комнату для всех групп МГН, в том числе для инвалидов на кресло- колясках – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

МБДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко», г. Красный Сулин, ул. Гагарина, 9-А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	Не адаптированы для всех МГН	ВНД	Разместить визуальные средства информации на объекте для всех категорий инвалидов в том числе по зрению	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Не адаптированы для всех МГН	ВНД	Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению и слуху	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Не адаптированы для всех МГН	ВНД	Нанести тактильные средства, значимые для инвалидов по зрению	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Системы информации на ОСИ не адаптированы для всех МГН	ВНД	Обеспечить доступность для всех МГН	Текущий ремонт

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных и акустических средств – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель организации

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_г.

## АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

### К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

N \_\_\_\_\_

#### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта \_\_\_\_\_

1.2. Адрес объекта \_\_\_\_\_

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание \_\_\_\_\_ этажей, \_\_\_\_\_ кв. м,

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м.

1.4. Год постройки здания \_\_\_\_\_, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_,  
капитального \_\_\_\_\_

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) \_\_\_\_\_

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) \_\_\_\_\_

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) \_\_\_\_\_

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты \_\_\_\_\_

#### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое

\_\_\_\_\_

2.2. Виды оказываемых услуг \_\_\_\_\_

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность \_\_\_\_\_

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

\_\_\_\_\_

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту \_\_\_\_\_

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_\_ м

3.2.2. Время движения (пешком) \_\_\_\_\_ мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (\_\_\_\_\_)

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <\*> с учетом

[СП 35-101-2001](#)

-----

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	
4	с нарушениями зрения	

5	с нарушениями слуха	
6	с нарушениями умственного развития	

**4. Управленческое решение (предложения по адаптации  
основных структурных элементов объекта)**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)